



Station du Col d'Ornon

Retour d'expérience : Bilan de fin de saison Saison 2018-2019

Version Date	Rédacteur <i>Prénom Nom</i> <i>Fonction</i>	Vérificateur <i>Prénom Nom</i> <i>Fonction</i>	Approbateur <i>Prénom Nom</i> <i>Fonction</i>
1.00 31/03/2019	Jean-Hervé Amellér Vice-président	Jérôme Jacquemier Chef d'exploitation	Alain Siaud Président

Ce rapport est rédigé pour reprendre et lister pour la totalité de la saison écoulée l'ensemble des dysfonctionnements, des incidents et des accidents ayant perturbé l'exploitation ainsi que les mesures prises pour y remédier.

Date	Nature problème	Date	Action corrective	Statut
février 2019	TK du Clos de la Mure : déroulement récurrent du câble de montée sur le pylône 1	février 2019	Après de multiples essais de réglages des poulies du pylône n'ayant pas résolu le problème, il a été procédé à l'installation d'un dispositif anti-déroulement sur la poulie en aval du câble de montée.	Terminé
février 2019	TK des Côtes du Col : lorsque la ligne est chargée de skieurs, lors du passage au ralenti (vitesse 1), puis remise en vitesse supérieure, le système électrique cale et provoque l'arrêt du TK.		Le nouveau système électrique mis en place par l'entreprise Jacquard cette saison nécessite un réglage des différentes vitesses en tenant compte de la charge sur la ligne de montée du TK.	A faire