

# RDP - BOIS BARLET

## Administratif

<b>Station :</b>	381801 - COL D'ORNON	<b>Secteur :</b>	Station
<b>Bcrm :</b>	Bureau Sud-Est	<b>Massif :</b>	Alpes du Nord
<b>N° appareil:</b>	380296	<b>Catégorie :</b>	RDP- Télési à perche débrayable
<b>Etat :</b>	Validé	<b>Commune motrice :</b>	ORNON

**Autres commune traversées :**

<b>Statut de l'appareil :</b>	Montagne	<b>Appareil de secours :</b>	Non
<b>Année d'origine :</b>	1973	<b>Année de pose :</b>	1973
<b>Date AET :</b>	01/12/1973	<b>Année de démontage :</b>	
<b>Date 1 ère AME :</b>	01/12/1974	<b>Date AME en cours :</b>	01/12/197
		<b>Date limite AME :</b>	4
<b>Année de suspension :</b>		<b>Récupération :</b>	Non

<b>Exploitant :</b>	SERACO
<b>Constructeur :</b>	MONTAZ MAUTINO
<b>Autre intervenant :</b>	
<b>Maître d'œuvre :</b>	null
<b>Maître d'ouvrage :</b>	

### Autorisations

<b>Date RE :</b>	22/02/2005	<b>Date RP :</b>	22/02/2005
<b>Date avis STRMTG :</b>			

<b>Débit montée autorisé (p/h):</b>	600	<b>Vitesse exploitation montée (m/s):</b>	4.0
<b>Saison d'exploitation :</b>	Hiver	<b>Exploitation de nuit :</b>	Non
<b>Transport simultané 1 adulte + 1 enfant :</b>	Non		
<b>Jardin d'enfant :</b>	Non	<b>Plusieurs tracés autorisés :</b>	
<b>Engins spéciaux autorisés :</b>	Non		
<b>Type d'engins spéciaux :</b>			
<b>Piétons autorisés :</b>	Non		
<b>Accès handicapés :</b>	Non		

## Technique

<b>Dénivelée (m) :</b>	447.0	<b>Longueur appareil :</b>	1352
<b>Altitude inférieure(m) :</b>	1408	<b>Altitude supérieure(m) :</b>	1855
<b>Pente Maxi (%) :</b>	75.0	<b>Pente moyenne (%) :</b>	36.85
<b>Longueur horizontale(m) :</b>	1213	<b>Angle de dérivation en plan (°) :</b>	
<b>Espacement(s) :</b>	6.0	<b>Longueur de Piste (m):</b>	

### Caractéristiques nominales de l'appareil

<b>Vitesse d'exploitation théorique(m/s) :</b>	4.0	<b>Moment de puissance :</b>	268
<b>Débit montée théorique (p/h) :</b>	600		
<b>Diamètre poulie motrice (mm):</b>	1750	<b>Diamètre poulie retour (mm):</b>	2050

Date de mise à jour de la fiche : 26/06/2015

Date d'impression : 07/01/2017

Position motrice : AVAL

Gares intermédiaires : Non

Nombre d'agrès en service : 1

### Système de tension des câbles tracteurs

Position tension : AMONT

Type tension : Contrepoids

Tension nominale (daN) : 0.00

Mesure de tension :

Pression nominale (bars) : 0.00

Nombre de vérins :

Vérin de compression : Non

Masse contrepoids(kg) :

### Données spécifiques aux téléskis

Nombre d'angles droit : 2

Nombre d'angles envers :

Nombre d'angles total : 2

Croisement de piste : Non

Départ intermédiaire : Non

Arrivée intermédiaire : Oui

Téléski difficile : Oui

Lâcher sous poulie : Non

Glissière : Non

Détecteur de fin de piste :

1 conducteur pour 2 TK : Non

## Électrique

Type motorisation principale :

Puissance motorisation principale (kW): 92.0

Moteur à vitesse variable O/N :

Non

Type de liaison de sécurité entre stations :

### Données télécommandes radio

Télécommande radio d'exploitation : Non

Modèle de télécommande radio d'exploitation :

Position de télécommande radio d'exploitation :

Télécommande radio maintenance : Non

Modèle de radio maintenance :

### Coffrets de sécurité

Type de coffret	Fonction	Nombre de coffrets	Autre information
PRETEL - REFLEX 250	Ligne	1	

### Dispositifs de pesage

Type de coffret de pesage aval :

Seuil d'alarme coffret aval (daN) :

Type de coffret de pesage amont :

Seuil d'alarme coffret amont (daN) :

Fiche de pesage :

Sécurités débrayables

Fiche de sécurité de gare :

## Freins

Type de frein :

Système anti retour mécanique : Non

## Pylônes

Nombre total de pylônes : 17

Fabricant des balanciers

	Montée	Descente
Nombre d'équipement support :		
Nombre d'équipement compression :		
Nombre d'équipement support compression :		

## agrès

## Lot N° 3 Autres Véhicules

Fabricant :	MONTAZ MAUTINO	Nombre :	1

Observations :

nb véhicules absent dans bdd access - Charge utile=80

## Attaches

## Lot N°4 Douille auto-coincante

Fabricant :		Nombre :	1
Année de pose :	1973	Année d'origine :	1973
Année de dépose :		Année de dépose :	
Procédure intervenant :			
Récupération :		Non	

Observations :

nb-attaches/véhicule=1 - nb-attaches/véhicule=1 - Douille auto-coincante

## Câbles

## Câble N° 6 - Tension porteur tracteur

	Sens :		Masse linéique (Kg/m):	
Diamètre (mm):	16.30	Pas de câblage (mm):	0.00	Résistance rupture (daN): 18000

<b>Composition :</b>	6*36 fils	<b>Section câble (mm²):</b>	0.0	<b>Fabricant :</b>	MAITRE D'OUVRAGE INCONNU
<b>Revêtement:</b>		<b>Pas de toronnage (mm):</b>	0.00	<b>Position:</b>	droite
<b>Surtréfilage:</b>	Non	<b>Section du toron :</b>	0.0		
<b>Type d'âme :</b>	mixte	<b>Type de câblage :</b>	CROISE		
<b>Année de pose :</b>	1974	<b>Année de dépose :</b>		<b>Année de fabrication :</b>	1974

Localisation précise :Observations :

<b>Câble N° 7 - Remorquage</b>					
		<b>Sens :</b>		<b>Masse linéique (Kg/m):</b>	
<b>Diamètre (mm):</b>	18.00	<b>Pas de câblage (mm):</b>	0.00	<b>Résistance rupture (daN):</b>	0
<b>Composition :</b>	6*7 fils	<b>Section câble (mm²):</b>	0.0	<b>Fabricant :</b>	I.D.M.
<b>Revêtement:</b>		<b>Pas de toronnage (mm):</b>	0.00	<b>Position:</b>	
<b>Surtréfilage:</b>	Non	<b>Section du toron :</b>	0.0		
<b>Type d'âme :</b>	textile	<b>Type de câblage :</b>	CROISE		
<b>Année de pose :</b>	2009	<b>Année de dépose :</b>		<b>Année de fabrication :</b>	2009

Localisation précise :Observations :

### Modifications de l'appareil

<b>Type de l'autorisation / avis :</b> Non renseigné	<b>Objet de la modification :</b>	Mise en place de la sécurisation de la poulie retour
<b>Date de l'autorisation :</b>	<b>Date de réception de la déclaration de modification</b>	01/01/2012
<b>Date avis du STRMTG avant travaux</b>	<b>Date avis Préfet sur AET</b>	
<b>Date AET</b>	<b>Date de réception du dossier de récolement par le BC</b>	
<b>Date avis STRMTG avant mise en service</b>	<b>Date avis Préfet</b>	
<b>Date AME</b>	<b>Référence de l'autorisation</b>	
<b>Société de maitrise d'oeuvre</b>	<b>Nom du maitre d'oeuvre</b>	

**Description de la modification :**

Mise en conformité: Mise en place de la sécurisation de la poulie retour

<b>Type de l'autorisation / avis :</b> Non renseigné	<b>Objet de la modification :</b>	Remplacement Armoire Electrique
<b>Date de l'autorisation :</b>	<b>Date de réception de la déclaration de modification</b>	01/01/2008
<b>Date avis du STRMTG avant travaux</b>	<b>Date avis Préfet sur AET</b>	
<b>Date AET</b>	<b>Date de réception du dossier</b>	

	de récolement par le BC
Date avis STRMTG avant mise en service	Date avis Préfet
Date AME	Référence de l'autorisation
Société de maitrise d'oeuvre	Nom du maitre d'oeuvre

**Description de la modification :**

Remplacement Armoire Electrique

Type de l'autorisation / avis : Non renseigné	Objet de la modification :	Massifs neufs sur : P 2-7-9-13-14.
Date de l'autorisation :	Date de réception de la déclaration de modification	01/01/1991
Date avis du STRMTG avant travaux	Date avis Préfet sur AET	
Date AET	Date de réception du dossier de récolement par le BC	
Date avis STRMTG avant mise en service	Date avis Préfet	
Date AME	Référence de l'autorisation	
Société de maitrise d'oeuvre	Nom du maitre d'oeuvre	

**Description de la modification :**

Massifs neufs sur : P 2-7-9-13-14.

Type de l'autorisation / avis : Non renseigné	Objet de la modification :	Terrassement partie haute.
Date de l'autorisation :	Date de réception de la déclaration de modification	01/01/1985
Date avis du STRMTG avant travaux	Date avis Préfet sur AET	
Date AET	Date de réception du dossier de récolement par le BC	
Date avis STRMTG avant mise en service	Date avis Préfet	
Date AME	Référence de l'autorisation	
Société de maitrise d'oeuvre	Nom du maitre d'oeuvre	

**Description de la modification :**

Terrassement partie haute.

**Date de mise à jour de la fiche :** 26/06/2015

**Date d'impression :** 07/01/2017